

Digitaalne kaal

KASUTUSJUHEND

artikkel 9871



1. Sisselülitamine.

- Aseta seade tasasele pinnale.
- Lülita seade sisse, vajutades ühe korra ON/OFF nuppu.
- Oota kuni ekraanile ilmuvad numbrid 0,00.
- Kaal on kasutamiseks valmis.

2. Taara funktsioon

- Aseta tühi taara kaalule.
- Vajuta TARE ja oota kuni ekraanile ilmuvad numbrid 0,00.
- Nüüd võid soovitud eset kaaluda koos taaraga, ilma et viimane kaalu mõjutaks.
- Kui taara funktsiooni ei ole enam vajalik, vajuta tühjal kaalul TARE ja oota kuni ekraanile ilmuvad numbrid 0,00.

3. Kalibreerimine

- Lülita seade sisse.
- Ekraanile ilmub tekst CAL.
- Ekraanile ilmub tekst PASS kui asetada 100 grammine raskus kaalule.
- Eemalda raskus, kaal on kalibreeritud.

4. Ühikupõhine arvutus

- Aseta viidatud arv (25, 50, 75 või 100) esemeid kaalule. Hoia COUNT nuppu all 2 sekundit kuni ekraanil hakkab vilkuma tekst PCS.
- Vajuta UNIT nuppu, kuni ekraanile ilmub sobiv kogus.
- Kinnita kogus vajutades COUNT nuppu.
- Samasuguseid esemeid kaaludes on nüüd ekraanil näha kaalutavate esemete kogus.

5. Toide

- Seadet saab kasutada kas 2x AA patareiga või USB kaabliga (ei ole komplektis).
- Asenda patareid uutega kui ekraanile ilmub sümbol Lo.
- USB kaablit kasutades eemalda seadmest patareid.
- Kasuta ainult kvaliteetseid AA patareid.

SAFE kaubamärki esindab Baltikumis Vilks Varustus OÜ (11511844).